



Catálogo de  
material para  
trabalho em altura



















































(54) 3332-5477 – (54) 98438-2228

[vendas@epimaq-rs.com.br](mailto:vendas@epimaq-rs.com.br)











[www.epimaq-rs.com.br](http://www.epimaq-rs.com.br)

<p><b>MULT1886</b> Trava-queda aço inox corda 12 mm extensor fita</p>  	<p><b>MULT1886A</b> Trava-queda aço corda 12 mm</p>  	<p><b>MULT1886B</b> Trava-queda aço inox corda 12 mm extensor corda</p>  	<p><b>MULT1886C</b> Trava-queda aço inox corda 12 mm com mosq.</p>  
<p><b>MULT1887</b> Trava-queda aço para cabo de 8 mm</p>  	<p><b>MULT1887C</b> Trava-queda aço inox para cabo de 8 mm com mosq.</p>  	<p><b>MULT3104</b> Trava-queda aço inox corda 12 mm extensor fita com mosq.</p>  	<p><b>MULT3105</b> Trava-queda aço inox corda 12 mm extensor corda com mosq.</p>  
<p><b>MULT3106</b> Trava-queda aço corda 12 mm com abs.</p>  	<p><b>MULT2015</b> Trava-queda retrátil fita 2,1 m</p>  	<p><b>MULT2016A</b> Trava-queda retrátil fita 3,3 m</p>  	<p><b>MULT2016B</b> Trava-queda retrátil fita 6 m</p>  
<p><b>MULT2016C</b> Trava-queda retrátil cabo de aço 6,0 m</p>  	<p><b>MULT2016D</b> Trava-queda retrátil cabo de aço 10 m</p>  	<p><b>MULT3312</b> Trava-queda resgatador cabo de aço 20 m</p>  	<p><b>MULT3313</b> Duplo trava-queda retrátil em fita de 2,1 m com abs.</p>  
<p><b>MULT3313</b> Trava-queda retrátil em fita de 2,1 m com abs.</p>  	<p><b>MULT3314</b> Trava-queda retrátil cabo de aço 15 m</p>  	<p><b>MULT3315</b> Trava-queda retrátil cabo de aço 20 m</p>  	<p><b>MG2032</b> Suspensor para espaço confinado</p> 



























<p><b>MULT1234</b> Cinturão pqd. abd. fita de aramida 04 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT1235</b> Cinturão pqd. abd. fita de aramida espaço confinado 06 pontos conexão</p>  	<p><b>MULT1270</b> Cinturão pqd. abd. com 07 pontos conexão alças para espaço confinado</p>  	<p><b>MULT2012A</b> Cinturão pqd. abd. com 05 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT2011</b> Cinturão pqd. abd. fita refletiva alças para espaço confinado com 06 pontos de conexão</p>  
<p><b>MULT2010A</b> Cinturão pqd. abd. alças para espaço confinado com 06 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT1891E</b> Cinturão pqd. abd. engate rápido com 04 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT1891</b> Cinturão pqd. abd. com 04 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT2011A</b> Cinturão pqd. abd. almofada nas pernas 04 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT2010</b> Cinturão pqd. abd. regulagem total 04 pontos de conexão</p>  
<p><b>MULT2010C</b> Cinturão pqd. abd. regulagem total 03 pontos conexão</p>  	<p><b>MULT2009A</b> Cinturão pqd. regulagem total 02 pontos conexão</p>  	<p><b>MULT1884B</b> Cinturão pqd. c/ alça de descanso talabarte cor vermelha</p>  	<p><b>MULT1884</b> Cinturão pqd. carregamento de carga</p>  	<p><b>MULT1885A</b> Cinturão pqd. 3 meia-argolas</p>  
<p><b>MULT12013</b> Cinturão Paraquedista</p>  	<p><b>MULT2010B</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama 04 pontos conexão</p>  	<p><b>MULT1237</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama espaço confinado 06 pontos conexão</p>  	<p><b>MULT1236</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama ferragens dielétricas</p>  	<p><b>MULT1891D</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama ferragens dielétricas engate rápido</p>  
<p><b>MULT1891C</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama engate rápido 04 pontos de conexão</p>  	<p><b>MULT1260</b> Cinturão pqd. abd. retardante à chama c/ mosquetão engate rápido</p>  	<p><b>MULT1132</b> Cinturão pqd. retardante à chama ferragens dielétricas</p>  	<p><b>MULT1133</b> Cinturão pqd. carregamento de carga com proteção de fivelas</p>  	<p><b>MULT1242</b> Cinturão pqd. abd. fita refletiva com 04 pontos de conexão</p>  


























<p><b>MULT1843</b> Cinturão abdominal eletricitista</p>  	<p><b>MULT0004</b> Talabarte para posicionamento em corda torcida regulador inox</p>  	<p><b>MULT0004B</b> Talabarte para posicionamento em corda trançada regulador regulador inox</p>  	<p><b>MULT1880</b> Talabarte para posicionamento em corda trançada regulador de distância polímero</p>  
<p><b>MULT2426</b> Talabarte Y em fita aramida com abs. Gancho 55 mm</p>  	<p><b>MULT1892C</b> Talabarte Y em fita com abs. Gancho 55 mm</p>  	<p><b>MULT1892</b> Talabarte Y em fita tubular com abs. Gancho 55 mm</p>  	<p><b>MULT1892A</b> Talabarte Y em fita tubular com abs. Gancho 55 mm e mosquetão oval</p>  
<p><b>MULT1892B</b> Talabarte Y em corda com abs. Gancho 55 mm</p>  	<p><b>MULT1893</b> Talabarte Y em fita com abs. Gancho 110 mm</p>  	<p><b>MULT1893B</b> Talabarte Y em fita tubular com abs. Gancho 110 mm</p>  	<p><b>MULT1893D</b> Talabarte Y em fita retardante à chama com abs. Gancho de 110 mm</p>  
<p><b>MULT1892H</b> Talabarte Y em fita retardante à chama com abs. Gancho de 55 mm</p>  	<p><b>MULT2425</b> Talabarte Y em fita retardante à chama com abs. Conectores 55 mm e 18 mm dielétrico</p>  	<p><b>MULT1879A</b> Talabarte I em fita com abs. Gancho 21 mm</p>  	<p><b>MULT1895F</b> Talabarte I em fita com abs. Gancho 55 mm</p>  
<p><b>MULT2212</b> Talabarte I em fita retardante à chama com abs. Conector dielétrico</p>  	<p><b>MULT4318</b> Cinto mineiro em fita poliéster 1,10 m</p>  	<p><b>MULT4319</b> Cinto mineiro em fita poliéster 1,30 m</p>  	<p><b>MG4103</b> Linha de vida com conector classe A de abertura 110 mm</p> 



<p>MG1889 Corda Poliamida: 25, 50, 100 e 250 m</p> 	<p>MG2040 Protetor de corda com velcro 70 cm.</p> 	<p>MULT4137 Anel de ancoragem olhal (CELESC) 80 cm Amarelo</p> 	<p>MULT4138 Anel de ancoragem olhal (CELESC) 120 cm Azul</p> 
<p>MULT4139 Anel de ancoragem olhal (CELESC) 150 cm Vermelha</p> 	<p>MG2026 Estribo</p> 	<p>MULT4321 Fita de Transposição</p> 	<p>MG2024 Fita de ancoragem: 75, 100, 120 e 200 cm</p> 
<p>MG2037 Fita de conexão: 60, 100, 120, 150 e 200 cm</p> 	<p>MG2030 Pedal regulável com fivela para ajuste de altura</p> 	<p>MG2035 Anel de ancoragem 60, 100, 120, 160 e 200 cm</p> 	<p>MULT4140 Anel de ancoragem com abs.: 100, 120, 150 e 180 cm</p> 
<p>MULT4135 Talabarte para ferramenta simples com amarração flexível. Capacidade de 5 kg</p> 	<p>MULT4136 Talabarte para ferramenta duplo com amarração flexível. Capacidade de 10 kg</p> 	<p>MULT4300 Cinta ergonômica abdominal P, M, G, GG e EXG</p> 	<p>MG0005 Mosquetão em "D" dupla trava. Kit com 5 un.</p> 
<p>MULT5200 Mosquetão oval em aço. Kit com 10 un.</p> 	<p>MG1897 Mosquetão oval dupla trava. Kit com 05 un.</p> 	<p>MG0003 Mosquetão oval tripla trava. Kit com 05 un.</p> 	<p>MG0004 Mosquetão pera tripla trava em alumínio. Kit com 05 un.</p> 
<p>MULT5215 Mosquetão trava simples em rosca de aço. Kit com 20 un.</p> 	<p>MG2023 Descensor freio 8 alumínio</p> 	<p>MG2021 Descensor freio 8 com orelha</p> 	<p>MULT5104 Polia dupla em linha para corda ou cabo de aço de de até 12 mm</p> 



<p><b>MULT5106</b> Polia Alumínio para corda de até 12 mm</p> 	<p><b>MG1817</b> Bolsa lona com tampa alça nylon - 29 x 37 x 9 cm</p> 	<p><b>MG1821</b> Bolsa em lona armazenamento luvas 17 x 38 x 17 cm</p> 	<p><b>MG1813</b> Bolsa em lona para armazenamento de ferramentas 46 x 45 x 24 cm</p> 
<p><b>MG1806</b> Balde lona - 30 x 29 cm</p> 	<p><b>MULT4213</b> Bolsa para transporte de equipamentos - 66 x 35 cm - 72 litros</p> 	<p><b>MG0001</b> Bolsa para acondicionamento 27 x 39 x 22 cm</p> 	<p><b>MG1854</b> Espora DT para poste de concreto</p> 
<p><b>MG1855</b> Espora para subir em poste de madeira</p> 	<p><b>MULT4145</b> Cinta para içamento e transporte de painel solar</p> 	<p><b>MG1888</b> Cadeirinha assento de suspensão</p> 	<p><b>MG1847</b> Cinto para carpinteiro</p> 
<p><b>MULT4314</b> Cinto com porta catraca</p> 	<p><b>MG1874</b> Porta-ferramentas</p> 	<p><b>MULT5300</b> Tripé de segurança</p> 	<p><b>MULT5301</b> Carretilha com cabo de aço 25 m</p> 
<p><b>MULT5213</b> Descensor autoblocante corda 10 mm até 12 mm</p> 	<p><b>MULT4322</b> Freio abs autoblocante em alumínio</p> 	<p><b>MG2020A</b> Ascensor de punho para mão esquerda</p> 	<p><b>MG2020</b> Ascensor de punho para mão direita</p> 
<p><b>MG2019</b> Blocante de peito ou central (Croll)</p> 	<p><b>MG2029</b> Polia de alumínio placa oscilante corda de até 12 mm</p> 	<p><b>MG2028A</b> Polia dupla alumínio placa oscilante corda de até 16 mm</p> 	<p><b>MG2028</b> Polia em alumínio corda de até 16 mm</p> 